HP Pavilion a500.ch








HP recommande Microsoft® Windows® XP

- AMD Athlon™ XP 2800+ (2.08GHz)
- Microsoft® Windows® XP Home Edition
- 256Mo SDRAM DDR
- 80Go Disque dur Ultra DMA (7200 tours/min)
- Graphiques Via UniChrome™ intégré
 Jusqu'à 64 Mo de mémoire vidéo partagée
- Lecteur de DVD 16x maxi.
- Graveur de cd 48x
- Interface réseau 10/100BT
- Interface FireWire IEEE 1394



HP Pavilion a500.ch

HP recommande Microsoft® Windows® XP



П	
 ч	



The state of the s	
Informations complémentaires	P/N: PC173A #UUZ UPC/EAN code: 8 29160-35947 2
Poids	Non emballé: 18 kg Emballé: 21 kg
Dimensions	Non emballé: 381 x 191 x 410 mm Emballé: 590 x 492 x 305 mm
Garantie	1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre Une extension de garantie de 2 ans est disponible. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP
Logiciels	Microsoft® Works 7.0 Microsoft® Internet Explorer 6.0 Microsoft® Outlook® Express Adobe® Acrobat Reader 5.0 InterVideo WinDVD Creator Sonic™ RecordNow CD/DVD 6 Microsoft MovieMaker 2 HP Image Zone InterVideo WinDVD SE Offre spéciale: pour connaître les titres disponibles à prix réduit, consultez: www.mysoftwarechoice.com
Internet & Services en Ligne	Connexion facile à Internet avec les principaux fournisseurs d'accès
Service & Assistance	Guide de l'utilisateur en ligne pour HP Pavilion Aide HP Partition de restauration du PC HP Pavilion (possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes) Option de réaffectation de la partition de restauration Outil de création de CD/DVD de restauration Symantec™ Norton Personal Firewall™ 2003



2 ports Firewire IEEE 1394 (1 en face avant)

1 port parallèle1 port sérieAudio en façade

Images non contractuelles. © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les garanties applicables aux produits HP sont décrites dans les documents de garantie accompagnant ces produits. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions, techniques ou rédactionnelles, contenues dans ce document. 03/04

